



Kuva 16.

Sivusaranoidun ja kiinteän puikkunan ja tuuletusluukun kiinnityskohtien lukumäärä ja sijainti. Kuvat ovat ohjeellisia. Pysty- ja vaakakappaleiden keskellä oleva kiinnityskohta voi kuvista poiketen sijaita myös keskitason ala- tai yläpuolella, jos tämä on esimerkiksi heloituksen, jakokarmien tai korvausilmaventtilien kannalta välttämätöntä. Mittakaava 1:20.